# @実用新案公報(Y2)

平3-14581

@Int. Cl. 3 F 16 D B 80 T

**建**別記号

庁内整理番号

**80**公告 平成3年(1991)4月2日

F 7526 - 3 J

B 60 T 11/18 7812-3D

Z (全3頁)

❷考案の名称

クラフチマスタシリンダ

**约支 顧 昭60-172598** 

第 昭62-80027 含公

顧 昭60(1985)11月8日 金出

**@昭62(1987)**5月22日

② 等案者

中 受知集豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

トロタ自動車株式会社内

孝 一 四考 案 者 永 . の出 頭 人 トヨタ自動軍株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 愛知県豊田市トロク町1番地

外2名

弁理士 岡田 英彦 必代 理 人

栄 童 審 査 官

# の実用新変型銀球水の範囲

グラッチマスタシリンダのシリンダボディの下 部には、油圧の振動を吸収するための防擾部を一 体に付設し、かつ防製部の内部とクラッチマスタ シリンダ内の油圧室とを連絡口を介して連通する 5 とともに、この連絡口における防護部側の周縁部 を上向きのテーバー面としたことを特徴とするク ラツチマスタシリンダ。

#### 考案の幹額な説明

### (廃棄上の利用分野)

この考案は、クラッチマスタシリンダに関する ものである。

## (従来の技術)

自動車のパワープラントの複動等に基いてクラ ツチベダルが振動したり、クラツチ操作時に異音 15 (作用) が生じるという現象は、よく知られるところであ る。これは、パワープラントの提動等がクラッチ の油圧系を通して伝達されるからである。したが って、上記の問題点を解決する一手段として、従 ば、クラッチマスタシリンダとレリーズシリンダ との間) にクラッチアキュームレータを組込むこ とがあつた。

### (考案が解決しようとする問題点)

しかし、以下のような問題点がある。

(1) アキュームレータ本体にエアが混入した場合 に、その抜取りが面倒である。

(2) アキュームレータを組込む関係上、組込み位 何でクラッチ油圧配管が2分割されるため、核 造の複雑化を招く。また、組付け用プラケット を要する等、コスト的にも問題がある。

この考案は、こういつた問題点に触み、構成の 節奏化とユアー抜きの容易化を目的とする。

#### (問題点を解決するための手段)

上記の目的を達成するために、本者実はクラッ チマスタシリンダのシリンダポディの下部には、 10 油圧の脈動を吸収するための防振部を一体に付款 し、かつ防擾部の内部とクラツチマスタシリンダ 内の油圧室とを基路口を介して連過するととも に、この連絡口における防製部側の周縁部を上向 きのテーパー面とすることとしたのである。

したがつて、本考案は防御部をマスタシリング に一体に形成することで、構成の簡素化を図るも のである。また、連絡口を防髪部の上方に設け、 さらにその穴縁をテーパー面としたことにより、 来では、クラッチの油圧配答系の所定位置(例え 20 防振部にエアーが混入した場合でも、エアーは基 絡口へ確実に導かれるため、マスタシリングの油 圧室を通して簡単に抜き取ることができる。

### (実施例)

以下、本考案を具体化した実施例を図面にした 25 がつて詳細に説明する。

図面において1はクランチマスタシリングのシ リンダボデイであり、ここには図示しないクラツ

チペダルに連結されたプッシュロッド2にて図面 の左右方向へ擅動する第1ピストン3が組込まれ ている。このピストン3の油圧室4個の蟾節から は軸方向に沿つで所定深さの挿通孔5が写孔され ており、ここへはリザーバタンク8からの給油ポ 5 ート7を閉塞するためのインレットパルプ8のパ ルプロッド8a個が抜け止め部材8を介したもと でスライド可能に押遣されている。また、インレ ツトパルプ8のパルプヘッド8 b個は有底的状の おり、かつ同パルブヘッドBbには前配給油ボー トフを寄封するためのシール部材11が窓着され ている。

パルプサポート 10と第1ビストン3との間に ルプサポート10を図示左方へ付勢している。ま た、パルプヘッド8bとの間には第1コニカルス プリング13が介在されて、インレットペルブ8 全体を図示左方へ付勢している。但し、リターン グー8のばね力よりも充分に大きく設定されてい る。また、図示はしないが、油圧室4にはレリー ズ系配管を通じてクラッチレリーズシリングに連 通するポートが聞口している。

の間であって、シリンダボディ1の真下位置に は、油圧の緊急を吸収するための防擾部人が設け られている。すなわち、防御部Aのケーシング↑ 4は下方へ開口する円筒状に形成されるととも に、シリンダボディ1の外壁から下向さにかつー 30 パタンクもから容易に抜き取られる。 体に形成されている。また、このケーシング14 の内部にはピストンカップ15が嵌着された第2 ピストン16がスライド可能に組込まれている。 また、この第2ピストン16はシリンダボディ1 にて図示下方へ付勢されている。一方、ケーシン グ14における第2ピストン18の下部開口側に は、弾性材17がプレート18、19により上下 から挟み付けられた状態で、ポルト28等を介し て結構されている。なお、防臓部Aにおいて発性 40 排出することができる。 材17に対する収納空間21には、弾性材17の 圧縮変形を許容するための充分なスペースが確保 されている。

ところで、防護部Aの上面には油圧の連絡口2

2が開口しており、防製部Aと油圧室4とを<u>達満</u> させている。また、この連絡口22における防機 部A側の周線には、上向きのナーバー面23が形 成されている。これは、防振郎A内に進入したエ アーを連絡口22に集めやすくするためである。

引き続き、上記のように形成された本例の作用 と効果を具体的に説明する。

パワープラントの援助が圧油に伝えられると、 第1ピストン3を経て最終的にクラッチペダルに パルプサポート10ヘスライド可能に貫通されて 10 伝達される。ところが、こういつた場合、油圧室 4内の油圧脈動を、防掘部Aにおける弾性材 17 がプレート18を介して受承し、弾性材17を収 約空間21内で弾性変形させることで、油圧脈動 を可及的に吸収することができる。こうして、パ はリターンスプリング12が介在されていて、パ 15 ワープラントの接動がクラッチペダルに伝えられ るのが抑制され、クラフチペダル上に発生する損。 動およびこれに付随する異音を低減させることが できるわけである。また、一般的にこういつた防 要機構は、マスタシリンダに近いほどその効果が スプリング12のばね力は第1コニカルスプリン 20 大きいが、この意味からすれば、本例のようにマ スタシリングに一体に組込んだものでは、構成の ~ 菌素化の効果に加えて防要・防音対策の上からも きわめて有効と言える。

さらに、防安部Aポマスタシリングの真下位置 さて、パルプサポート10と第1ピストン3と 25 に設けられ、かつ連絡口22の周録が上向きのテ ーパー面28とされていることから、防損部A内 に個人したエアーは浮力によつて上昇し、ここに 確実に集められる。そして、油圧空4へ導かれた もとで、適当なエアー抜き治異等によってリザー

#### (考案の効果)


以上説明したように、本考案によれば、防擾部 をマスタシリンダに一体に形成することで、構成 の簡素化を図ることができる。また、連絡口を防 との間に介在された第2コニカルスプリング17 35 接部の上方に設け、さらにその穴臓をテーパー面 としたことにより、防擾部にエアーが混入した場 合でも、エアーを連絡口へ確実に導いてこれを簡 単に抜き取ることができる。したがつて、防護部 におけるエアーを抜き残しなく、確実かつ容易に

#### 図面の簡単な影明

西国は、本例クラツチマスタシリンダの新面図 を示すものである。

**i……クラツチマスタシリンダのシリンダボデ** 

払口、23 ·····テーパー面、A·····防製部、



BEST AVAILABLE COPY